

REGULAMIN

Akcji Promocyjnej „Serwisowa Gwarancja bezwarunkowa” turbosprężarek rynku AGRO

1. Akcja promocyjna prowadzona jest przez firmę MotoRemo Burzyńscy Sp.K. 14-200 Łława, ul. Bydgoska 35, poprzez wszystkie oddziały i siedzibę firmy w Łławie.

Oddziały: Chorzów 41-500, ul. Łłagiewnicka 3;
Przeźmierowo 62-081, ul. Ogrodowa 1A,
Warszawa 03-287, ul. Głłęboka 98A

2. Promocja skierowana jest do serwisów, warsztatów mechanicznych, klientów indywidualnych oraz sklepów świadczących usługi mechaniczne w pojazdach rolniczych na terenie Polski.

3. Akcją promocyjną objęte są turbosprężarki z segmentu AGRO, do maszyn rolniczych, z załącznika nr.1.

4. Akcja promocyjna nie jest kierowana do motoryzacyjnych sieci handlowych.

5. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zakupić turbosprężarkę znajdującą się na liście produktów objętych promocją.

6. W ramach promocji klientowi przysługuje jedna bez kosztowa naprawa gwarancyjna zakupionej w ramach akcji turbosprężarki, obejmująca uszkodzenia w zakresie podstawowej naprawy turbosprężarki:

- demontaż i analiza uszkodzeń
- mycie, piaskowanie, czyszczenie elementów
- wymiana zestawu naprawczego
- wyważanie
- doważanie
- drobne naprawy mechaniczne
- montaż/złożenie turbosprężarki po naprawie/weryfikacji
- testy.

7. Uszkodzenia kosztowo wybiegające poza zakres podstawowej naprawy, będą indywidualnie konsultowane z klientem.

8. Serwisowa gwarancja bezwarunkowa nie zwalnia klienta biorącego udział w akcji promocyjnej z przestrzegania pozostałych warunków gwarancyjnych, w tym szczególnie ustalenie i usunięcie przyczyny awarii pierwotnego podzespołu/turbosprężarki. Pozostałe warunki i terminy gwarancyjne pozostają bez zmian.

9. Wysokość kosztów naprawy nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inny produkt.

10. Gwarancja nie obejmuje zaworów turbosprężarek, które są autonomiczną częścią.

11. Promocja trwa od 21.03.2026 r. do 30.06.2026 r.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej należy zgłaszać mailowo na adres powiadomienia@motoremo.pl lub w odpowiednim dla klienta oddziale.

13. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez MotoRemo.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MotoRemo Burzyńscy Sp.K..
15. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji. Głównie w celach kontaktowych.
16. MotoRemo Burzyńscy Sp.K. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
17. Regulamin dostępny w każdym z oddziałów firmy MotoRemo Burzyńscy Sp.K. oraz na stronie internetowej www.motoremo.pl
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

Załącznik 1. Lista turbosprężarek objętych promocją

177257, RE518517	12589880048, 04252662, 04293053, 04293053KZ	53279886507, A0040967599, A0040968099, A0040966099, A0040966199, A0040966299, A0040966399, A0040967499
177260, RE519663	12589880106, 04515120, F743200090010	56209880003, 20997704, 7420965371, 85000741
177267, RE515501	12589900106, 04515120, F743200090010	56209880009, 4285322
177284, RE529598	12639880162, 15010500094, 150105-00094, 61800111213, 1000333632, 1001009946, CBV63-070S71AA, CBV63070S71AA	452134-5002S, 87840734
178432, RE63773, RE67328, SE500290, RE519046	12639900098, DZ103283	452233-5002S, 2674A306
178734, RE522582, RE525503, RE529214, RE529978, RE534550	12639900118, RE543091, RE548366, DZ100187, DZ103296, DZ126999, SE501966	452233-5006S, 2674A099
178735, RE535675, RE534532, RE526741	12639900141, DZ103843, RE548370, RE543242, RE548371, RE543743, SE502446	452234-5001S, 2674A091
178744, RE535682, RE527276, RE534539, DZ108151	12649880079, RE535252, RE525253, 0011376500, 0011380640, RE531233	465778-5016S, 2674396
178745, RE535683, RE536375, RE535568, RE534542, RE534542, RE528881, SE502365, DZ108153, DZ108143	12709880083, 04912581, 04911651, 04911652, 04912801, F946201090340	466778-5004S, 2674A108
178748, RE535701, DZ108131	12709880084, 04509406, 04507466	709942-5008S, 2674A349

178750, RE526739, RE534531, RE535674	12709880318, 5801630957, 5801964544, 5801964546	709942-5009S, 2674A402
178751, RE534565, RE526247, RE534530, SE502340, DZ108142	12709900013, 04903626, F934201090040	711736-5012S, 2674A211
313818, 04198476KZ	12709880013, 04903626, F934201090040	727262-5002S, 2674A098, 2674A304
314001, 03045407, 04204493KZ, 04202969KZ, 04202971KZ, 04206857KZ, 04253824KZ, 4206857KZ	13009900009, 11527050, 11471620, DZ108144, DZ108148, DZ108154, RE534538, RE634548, RE535680, SE502330, RE535685, RE535689, RE527144, RE534538	727264-5001W, 2674A371, 2674A093, U2674A093
315002, 20412317, ZM2907020, 04204829KZ, 04204832KZ, 04204839KZ, 04205978KZ, 04208589KZ, 04208859KZ, 04253956KZ	178737, 1527050, 11471620, DZ108144, DZ108148, DZ108154, RE534538, RE634548, RE535680, SE502330, RE535685, RE535689, RE527144, RE534538	727264-5002S, U2674A093, 2674A318, 2674A372
316608, 836759238	13009900026, RE526739, RE534531	727264-5003S, 1416163, 2674A095, 2674A095P, 2674A373P, 2674A373, 563355, 2197618
316775, 3043875, 04207862KZ, 04253807KZ	13709900023, RE534565, RE526247, RE534530, SE502340, DZ108142	727265-5001S, 2674A323, 2674A381, 2674A340, 2674A383, 2674A324, 2674A382
317960, 04272464KZ	13879880020, 04263543, 04265279	754958-5001S, 1378564
318279, 04254537KZ, 04258205KZ, 04500582, 04500127, 04258204, 04258207, 04258208, 04258209, 04258210, 04254347, 04283297, 04283710, 04284305, 04284500, 04284891, 04290963, 3802185, 20460944, 20511987, 03050507	53039880515, 5801820491, 5801520044	785827-5017S, 2674A822
319261, 04281437KZ, 04284497KZ	53039880586, 0.020.4611.4/20, 00204611420, 0.020.4611.4, 002046114	785827-5022S, 2674A825, 326-9153
3522777, 3522777, 3802289	53039880726, 04128307, 04125043, 04127587	785827-5026S, 2674A842
3536322, 98331221, 02/910780, 02910780, 3802696	53049880089, 4299990	785828-5001S, 2674A804, 2674A835

4032911, 5700009, 5700027, 5700157	53049880118, 04509116, 04297003, 04298266, 04503979, 21785056	785828-5003S, 2674A805, 2674805
4033133, 51091007618, 51.09100-7618, F930200090010	53249886409, F31020009001, F31020009001, 3045904, 1401001100706	785828-5004S, 2674A808, 2674808
4033306, F926202090160, 51091007597	53269886081, 2927252 12270032KZ 60529200099 12152917 60529200095 6005003403 02927252 12152928 60529200091 60529200069 F186200090010 Z186200090010 186200090010 6005000374	819308-5001S, 9610079
4033823, 5801604923, 504375140	53269886500, 4252301	841805-5018S, 5801677550
40008726, 04168027, 04138011, 04134940	53269887103, 4297430, 04297430, 4297430KZ, F731200090010	880063-5001W, 02/202490, 02202490, 2674A200
10709880002, 2674A604, 3159810, 315-9810	53279886533, 19906320. 19906330, 0080961699, 009096179	880063-5004S, 2674A209, 02203160, 02/203160
11589880007, 4298603	53279887062, 87802480	881294-5004S, 3539808, 353- 9808
11589880008, 4299161	53299886719, 5700330	CIFK 8980302170, 8-98030- 2170, 8980302171, 8-98030- 2171